



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀDIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO VI - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI - BONIFICHEPalermo, 25 NOV. 2015

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 50313

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque
Divisione III - Bonifiche e Risanamento
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Fax 06 5722 5288
pec: dgsta@pec.minambiente.it

Oggetto: S.I.N. Priolo - Interventi di messa in sicurezza permanente relativi al Campo Sportivo Fontana in territorio comunale di Augusta - Infrazione comunitaria C.196/13 (Discariche abusive)

In riscontro alla nota prot.16327/STA del 19/10/2015 si rappresenta quanto segue. Lo scrivente Dipartimento, subentrato per il completamento degli interventi avviati al Commissario Delegato al cessare dello stato di emergenza ex OPCM 3852/2010, sta espletando le attività propedeutiche alla fase di appalto degli interventi di messa in sicurezza permanente del campo sportivo Fontana, come previsti all'interno Terzo atto integrativo e modificativo dell'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del "Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo" sottoscritto in data 25.06.2015.

L'intervento finanziato con il Terzo atto integrativo dell'accordo consiste nella copertura del campo sportivo Fontana (Fase 1 - capping) come approvato da codesta Amministrazione.

Le eventuali fasi successive, trattandosi di sito rientrante nel Sin-Priolo, non possono ritenersi di competenza di questa Amministrazione.

Si segnala inoltre che per l'appalto dei lavori della Fase 1 - Capping è necessario che vengano rese disponibili le somme occorrenti giacenti sulla Contabilità Speciale n.2854, ex O.C.D.P.C. 158/2014, in atto non usufruibile a causa dell'intervenuta scadenza (5 giugno 2015) per la quale è stata più volte richiesta la proroga, ad oggi non ancora pervenuta. Si è avuto inoltre modo di apprendere che lo schema di Ordinanza di proroga della contabilità speciale, non contempla l'intervento in oggetto previsto nel terzo atto integrativo APQ Priolo e conseguentemente sarà



necessario un ulteriore atto amministrativo da parte del Dipartimento della Protezione Civile per rendere disponibili sulla contabilità speciale le somme necessarie all'attuazione dell'intervento.

Conseguentemente nessuna sanzione comunitaria potrà essere posta a carico di questa Amministrazione per eventuali ritardi nel completamento delle attività di bonifica finché non saranno rese concretamente disponibili le somme necessarie.

A riguardo della procedura di infrazione ed il pagamento delle penalità a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 nella Causa C-196/13 va tuttavia chiarito quanto segue.

Il sito rientra nella perimetrazione del SIN di Priolo disposta con DM 10 gennaio 2000 ed estesa con DM del 10 marzo 2006.

Lo stesso sito era stato inserito tra le discariche abusive nel Piano delle Bonifiche adottato con Ordinanza Commissariale n°1166 del 18 dicembre 2002 (cfr. 6.7.3. tab. 3 pag.40) come sito inattivo – discarica abusiva R.S.U, dalla lettura del quale la commissione Europea ha avviato la procedura d'infrazione.

E' del tutto evidente che nel caso in specie nella menzionata tabella allegata al piano delle bonifiche è stato erroneamente indicato il Campo sportivo Fontana, come discarica di RSU, campo sportivo dotato di recinzione e rimasto in esercizio fino a tutto il 2005.

La documentazione fotografica allegata rende esplicita la condizione attuale dei luoghi.

L'intervento oggi avviato, su esplicita richiesta della Conferenza dei Servizi ex art. 252 del D.Lgs 152/2006, riguarda invece la messa in sicurezza permanente dell'area in relazione alla presenza nel sedime del campo sportivo di un abbancamento di ceneri di pirite poste in situ negli anni '70.

Si segnala quanto sopra affinché codesto MATTM valuti l'opportunità di riferire dettagliatamente alla Commissione Europea sulla esatta entità e consistenza del materiale in situ (ceneri di pirite), al disopra del quale è stato realizzato il campo sportivo, e sull'applicabilità della sanzione anche in relazione al periodo di abbancamento delle ceneri.

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Vito Vanella)



Il Dirigente Generale

(Ing. Domenico Armenio)



